
Notes de mise à jour

Mise à jour de la base de données CoreLogic
Juin 2022

Résumé des modifications

- 203 nouvelles opérations d'items ajoutées à la base de données pour la mise à jour de juin.
- 4 RFI complétées en mai.

Mises à jour de la base de données

- Mise à jour mensuelle standard des prix des matériaux.
- Les nouveaux items comprennent : socles de compteur, bandes d'éclairage de vanité, bordures de comptoir, ignifugeant pulvérisé, nouvelles options de stores, et plus.

Bulletin canadien des coûts de reconstruction

- Afin de garder nos clients informés des tendances actuelles du marché, CoreLogic® a élaboré un bulletin mensuel sur les variations de coûts pour divers types de sinistres par région au Canada.

Mise à jour des images d'items

- 90 nouvelles images ont été ajoutées à la base de données pour la mise à jour de juin.
- 1544 images ont été complétées à ce jour, applicables à 2363 items. Les prochaines mises à jour mensuelles comprendront de nouvelles images à mesure que celles-ci sont complétées. Notre objectif consiste à mettre en place une banque exhaustive de nouvelles images pour la majorité des items de notre base de données.

Mises à jour des assemblages

(Corrections et mises à jour – Assemblages)

- Bardeaux d'asphalte
 - Résolution d'un problème avec les solins des tuyaux d'évents de fournaise qui ne s'affichaient pas sur le devis généré. Cette situation est maintenant corrigée.
 - La question "De quel matériau sont les événements" est devenue obligatoire, de sorte que les utilisateurs devront y répondre s'ils indiquent la présence d'évents, avant de compléter le devis. Ceci évitera que les utilisateurs omettent accidentellement la question et qu'aucun article ne soit affiché.
- Revêtement extérieur
 - Ajout d'une note indiquant que cet assemblage n'est pas conçu pour être utilisé avec des fichiers .xml importés (par exemple, depuis HOVER) pour le revêtement extérieur. D'autres améliorations à cette intégration sont prévues dans la version 6.16 du logiciel plus tard cette année.
- Toitures à faible pente
 - Suppression de la question sur la finition de la surface en SPF. Les feuilles de recouvrement ont été retirées de la base de données pour juin 2022. L'assemblage supposera désormais le revêtement élastomère comme finition de surface par défaut.

Mises à jour de Desk Adjuster

(Corrections et mises à jour – Desk Adjuster)

- Aucune

RFI complétées en mai 2022

ID	Titre	Contenu	Commentaires
IS-58595	Pose sur mortier pour les sous-couches de panneaux de ciment	Un client a demandé de modifier les sous-couches de panneaux de ciment existantes pour inclure la pose sur mortier.	CoreLogic a passé en revue les articles et mettra à jour les sous-couches en panneaux de ciment afin d'inclure le mortier lors de l'installation. Ces modifications devraient être terminées pour la mise à jour de la base de données de juillet ou août.
IS-58867	Arracher des bardeaux à 3 pattes et des bardeaux laminés	Un client a demandé de confirmer ce qui est compris dans l'action <i>Arracher des bardeaux à 3 pattes et des bardeaux stratifiés</i> .	L'action arracher les bardeaux d'asphalte comprend ce qui suit : <i>Main-d'œuvre pour arracher (insérer le type de bardeaux), y compris le feutre, les clous, les bardeaux de faitage et le rang de départ</i> . D'autres articles additionnels nécessiteraient généralement une action d'enlèvement et d'arrachage. Toutefois, veuillez noter que certains assureurs incluent l'arrachage de ces articles additionnels dans le cadre de leurs meilleures pratiques d'estimation. Veuillez en discuter directement avec l'assureur si vous avez des questions au sujet de leurs pratiques d'estimation.
IS-59072	Clarification pour l'article <i>Poteaux de tension, barrière antipoussière, par période de 24 h.</i>	Un client suggère de réviser les commentaires sur l'article <i>Poteaux de tension, barrière antipoussière, par période de 24 h</i> , afin de préciser s'il s'agit d'un ensemble de poteaux ou d'un seul poteau.	CoreLogic mettra à jour la description de l'article et les commentaires pour confirmer qu'il s'agit d'un ensemble de 4 poteaux. Cette modification devrait être terminée pour la mise à jour de la base de données de juin ou juillet.
IS-59197	Révision du prix des bardeaux de bois	Un client a demandé une révision du prix des bardeaux de bois dans la région de St. Louis.	CoreLogic passera en revue le prix des bardeaux de bois. Toute éventuelle modification du prix sera terminée lors de la mise à jour de la base de données de juillet ou août.

Nouveaux items ajoutés lors de la mise à jour de la base de données de juin 2022

Catégorie	Description	Action	Unité
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères	Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères	Enlever	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères	Remplacer	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères	Arracher	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères	Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères	Enlever	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères	Remplacer	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères	Arracher	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères	Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères	Enlever	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères	Remplacer	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères	Arracher	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères, avec disjoncteur principal	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères, avec disjoncteur principal	Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères, avec disjoncteur principal	Enlever	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères, avec disjoncteur principal	Remplacer	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 100 ampères, avec disjoncteur principal	Arracher	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères, avec disjoncteur principal	Enlever/ Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères, avec disjoncteur principal	Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères, avec disjoncteur principal	Enlever	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères, avec disjoncteur principal	Remplacer	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 200 ampères, avec disjoncteur principal	Arracher	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères, avec disjoncteur principal	Enlever/ Réinstaller	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères, avec disjoncteur principal	Réinstaller	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères, avec disjoncteur principal	Enlever	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères, avec disjoncteur principal	Remplacer	CH
ELE - Électricité de base	Socle de compteur, 400 ampères, avec disjoncteur principal	Arracher	CH
TOI - Couverture en métal	Enduit élastomère, toiture métallique	Remplacer	CA
TOI - Couverture en métal	Enduit élastomère, toiture métallique	Spécial	CA
PNT - Extérieur	Évent d'évacuation, toit	Apprêter	CH
PNT - Extérieur	Évent d'évacuation, toit	Peinture, 1 Couche	CH
PNT - Extérieur	Évent d'évacuation, toit	Apprêter et peindre	CH
CHP - Sous-couches	Sous-plancher existant, visser	Spécial	PC
TRM - Équipement et accessoires	Diffuseur d'air, mini, 1/5 HP, par période de 24 heures	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever un panneau porte, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever un panneau porte, pendant les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever un évier de cuisine, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever un lavabo de salle de bain, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever une sècheuse, électrique, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever une sècheuse, gaz, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever une laveuse, électrique, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever un réfrigérateur, sans ligne d'alimentation d'eau, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever un réfrigérateur, avec ligne d'alimentation d'eau, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever un broyeur à déchets, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever une cuisinière, gaz, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever une cuisinière, électrique, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever un lave-vaisselle, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever un évier utilitaire, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Enlever une toilette, après les heures d'affaires	Spécial	CH
TRM - Séchage restauratif	Déconnecter une conduite d'alimentation d'eau, après les heures d'affaires	Spécial	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
TRM – Autre	Enlever et mettre en sac des tuiles de plancher contaminées par le plomb	Spécial	PC
TRM – Autre	Enlever et mettre en sac des tuiles murales contaminées par le plomb	Spécial	PC
TRM – Autre	Enlever et mettre en sac un comptoir en tuiles de céramique contaminées par du plomb	Spécial	PC
TRM – Autre	Enlever et mettre en sac un dossier de comptoir en tuiles de céramique contaminées par du plomb	Spécial	PC
TRM – Autre	Enlever et mettre en sac des plinthes contaminées par du plomb	Spécial	PL
TRM – Autre	Enlever et mettre en sac des cloisons sèches contaminées par du plomb	Spécial	PC
TRM – Autre	Enlever et mettre en sac des tuiles de douche contaminées par du plomb	Spécial	PC
TRM – Autre	Enlever et mettre en sac une tête de douche contaminée par du plomb	Spécial	CH
TRM – Autre	Enlever et mettre en sac des robinets de bain/douche contaminés par du plomb	Spécial	CH
TRM – Autre	Enlever et mettre dans un sac un panneau de porte contaminé par du plomb	Spécial	CH
TRM – Autre	Enlever et mettre dans un sac l'embrasure et l'encadrement d'une porte contaminés par du plomb	Spécial	CH
TRM – Équipement et accessoires	Ensemble d'outils pour aspirateur HEPA, par période de 24 heures	Spécial	CH
LUM – Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, chêne, 2 ampoules	Enlever/ Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, chêne, 2 ampoules	Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, chêne, 2 ampoules	Enlever	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, chêne, 2 ampoules	Remplacer	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, chêne, 2 ampoules	Arracher	CH
LUM – Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, acier inoxydable, 2 ampoules	Enlever/ Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, acier inoxydable, 2 ampoules	Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, acier inoxydable, 2 ampoules	Enlever	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, acier inoxydable, 2 ampoules	Remplacer	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, acier inoxydable, 2 ampoules	Arracher	CH
LUM – Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, miroir, 2 ampoules	Enlever/ Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, miroir, 2 ampoules	Réinstaller	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, miroir, 2 ampoules	Enlever	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, miroir, 2 ampoules	Remplacer	CH
LUM - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, miroir, 2 ampoules	Arracher	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
NET - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, 2 ampoules	Nettoyer	CH
NET - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, 2 ampoules	Nettoyage lourd	CH
NET - Luminaires	Bande d'éclairage de vanité, 2 ampoules	Nettoyage léger	CH
TOI - Couverture de bitume modifié	Bitume modifié, couche intermédiaire	Enlever	CA
TOI - Couverture de bitume modifié	Bitume modifié, couche intermédiaire	Remplacer	CA
TOI - Couverture de bitume modifié	Bitume modifié, couche intermédiaire	Arracher	CA
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité teinture	Enlever/ Réinstaller	PL
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité teinture	Réinstaller	PL
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité teinture	Enlever	PL
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité teinture	Remplacer	PL
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité teinture	Arracher	PL
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité peinture	Enlever/ Réinstaller	PL
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité peinture	Réinstaller	PL
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité peinture	Enlever	PL
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité peinture	Remplacer	PL
EBN - Comptoirs	Bordure de comptoir, qualité peinture	Arracher	PL
NET - Armoires	Bordure de comptoir	Nettoyer	PL
NET - Armoires	Bordure de comptoir	Nettoyage lourd	PL
NET - Armoires	Bordure de comptoir	Nettoyage léger	PL
TOI - Tuiles et ardoises	ITEL, toiture en tuiles, test de correspondance ou d'amiante	Spécial	CA
TOI - Couverture en métal	ITEL, Metal Roofing, Matching/Asbestos Test	Spécial	CA
TOI - Autres	ITEL, toiture en composite, test de correspondance ou d'amiante	Spécial	CA
TOI - Couverture en bois	ITEL, toiture en bois, test de correspondance ou d'amiante	Spécial	CA
TOI - Tuiles et ardoises	ITEL, toiture en ardoise, test de correspondance ou d'amiante	Spécial	CA
BET - Barres d'armatures	Barre d'armature #5	Remplacer	PC
FEN - Réparation	Window Stenciling	Enlever	PL
FEN - Réparation	Window Stenciling	Remplacer	PL
FEN - Réparation	Lettrage en vinyle	Enlever/ Réinstaller	CH

Catégorie	Description	Action	Unité
FEN - Réparation	Lettrage en vinyle	Réinstaller	CH
FEN - Réparation	Lettrage en vinyle	Enlever	CH
FEN - Réparation	Lettrage en vinyle	Remplacer	CH
FEN - Réparation	Lettrage en vinyle	Arracher	CH
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, jusqu'à 12 PC	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, jusqu'à 12 PC	Réinstaller	PC
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, jusqu'à 12 PC	Enlever	PC
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, jusqu'à 12 PC	Remplacer	PC
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, jusqu'à 12 PC	Arracher	PC
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, plus de 12 PC	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, plus de 12 PC	Réinstaller	PC
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, plus de 12 PC	Enlever	PC
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, plus de 12 PC	Remplacer	PC
FEN - Réparation	Pellicule de fenêtre en vinyle, plus de 12 PC	Arracher	PC
ISO - Autres	Ignifugeant pulvérisé	Enlever	PC
ISO - Autres	Ignifugeant pulvérisé	Remplacer	PC
ISO - Autres	Ignifugeant pulvérisé	Arracher	PC
TRM - Autre	Enseigne de matières dangereuses	Spécial	CH
PCP - Murs et plafonds	Renfort d'angle arrondi	Remplacer	PL
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", bon	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", très bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", très bon	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", très bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", très bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", très bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", excellent	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", excellent	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", excellent	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", excellent	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 1/2", excellent	Arracher	PC

Catégorie	Description	Action	Unité
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2"; bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2"; bon	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2"; bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2"; bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2"; bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", très bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", très bon	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", très bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", très bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", très bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", excellent	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", excellent	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", excellent	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", excellent	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 1/2", excellent	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", bon	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", très bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", très bon	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", très bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", très bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", très bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", excellent	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", excellent	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", excellent	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", excellent	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 9/16", excellent	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", bon	Réinstaller	PC

Catégorie	Description	Action	Unité
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", très bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", très bon	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", très bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", très bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", très bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", excellent	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", excellent	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", excellent	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", excellent	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule simple, 3/4", excellent	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", bon	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", très bon	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", très bon	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", très bon	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", très bon	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", très bon	Arracher	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", excellent	Enlever/ Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", excellent	Réinstaller	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", excellent	Enlever	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", excellent	Remplacer	PC
FEN - Stores et rideaux	Stores, cellulaire, cellule double, 3/4", excellent	Arracher	PC
NET - Autres	Porte-bouteilles de vin	Nettoyage lourd	PC

À propos de CoreLogic

CoreLogic est un chef de file en matière d'information et de solutions pour les propriétés qui soutient la prospérité du marché de l'habitation et le développement des communautés. Grâce aux solutions, services et technologies de pointe de CoreLogic pour la gestion des données sur les propriétés, les professionnels de l'immobilier, les institutions financières, les sociétés d'assurance, les agences gouvernementales et les autres intervenants du marché de l'habitation parviennent à aider des millions de personnes à trouver, acheter et protéger leur domicile. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au [corelogic.com](https://www.corelogic.com).

Pour de plus amples renseignements, visitez le [CoreLogic.com](https://www.corelogic.com).

© 2022 CoreLogic, Inc. Tous droits réservés.

CORELOGIC et le logo CoreLogic sont des marques de commerce de CoreLogic Inc. et/ou de ses sociétés affiliées.

